

Harjunkalliontien yksityistie perusparannushankkeen loppuraportti

Kunta: Mänttä-Vilppula

Hanke: PIRELY/PIRELY/14217/2022

Kohde 2. Kohteessa kaivettiin routivat maa-ainekset pois. Kaivannon pohjalle laitettiin suodatinkangas, jonka päälle ajettiin sorakerros ja sen päälle kalliomurskeet. Kuvat 1,2,3,4 ja 5

Kohde 3. Kohteessa kaivettiin tienrungosta pois iso kivi. Paikkaan vaihdettiin maa-ainekset. Lisäksi perattiin sivuojaa. Kuvat 6,7,8 ja 9

Kohde 5. Kaivettiin routivakivi pois tienrungosta.

Kohde 6. Tehtiin massanvaihtoa. Kaivannon pohjalle laitettiin suodatinkangas, jonka päälle ajettiin murskekerrokset. Kuva 10.

Kohde 7. Kaivettiin routivaa maa-aines pois. Laitettiin kaivannon pohjalle suodatinkangas ja murskekerrokset sen päälle. Kuvat 11,12 ja 13

Ruovesi 20.9.2024



Jari Hemminki
työmaan valvoja